

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ALGODONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0303-43	FECHA:	15 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO TIPO PORTICO



Foto 2: MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO TIPO PORTICO





Foto 3: MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE PISO



Foto 4: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>ERBG</p> <p>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia</p> 	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---