

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |               |                                |                       |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | SALAMÁ                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LOS ALGODONES   |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-01-0303-43 | FECHA:                         | 29 DE OCTUBRE DE 2024 |



**Foto 1: MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO TIPO PORTICO**



**Foto 2: MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO TIPO PORTICO**



**Foto 3: MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE PISO**



**Foto 4: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y así mismo el número de hojas.

|   |  |
|---|--|
| <p align="center">ERBG</p> <p align="center">Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | <p align="center"> <br/> <br/> Firma y Sello Director Centro Educativo Público </p> |
|---|--|

