



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	<i>Salamá</i>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>EORM</i>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>Aldea Las Cureñas</i>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<i>15-05-0304-43</i>	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024




Foto 1: Mejoramiento general de servicios sanitarios y accesorios



Foto 2: Mejoramiento de puertas del Establecimiento y de Cocina




Foto 3: Mejoramiento Puerta de Cocina



Foto 4: Mejoramiento de losa del Establecimiento a piso tipo granito o cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--