



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Cureñas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0304-43	FECHA:	13 DE JUNIO 2024




Foto 1: Avances mejoramiento servicios sanitarios



Foto 2: Avances mejoramiento de piso de torta a piso tipo ceramico



Foto 3: Avances mejoramiento de piso de torta a piso tipo granito




Foto 4: Avance de mejoramiento de piso de torta a tipo ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

