



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Cureñas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0304-43	FECHA:	17 DE JULIO 2024




Foto 1: Mejoramiento general de servicios sanitarios y accesorios, finalizado



Foto 2: Mejoramiento de puertas del establecimiento y de cocina, Finalizado



Foto 3: Mejoramiento de loza del establecimiento a piso tipo ceramico, finalizado




Foto 4: Mejoramiento de loza del establecimiento a tipo granito, finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

