

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CUEVAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0306-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024




Foto 1: Estructura de techo con agujeros y deterioro de dos módulos.




Foto 2: Reparación de área de cocina (polleton y salida de humo)



Foto 3: Sanitarios en mal estado.



Foto 4: Mejoramiento de techo, cocina y piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

