

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CUEVAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0306-43	FECHA:	21 DE MAYO 2024




Foto 1: Desmontaje del techo en ambos modulos.



Foto 2: Reparación de área de cocina y polleton.



Foto 3: Reparación de sanitarios.



Foto 4: Mejoramiento de techo y area de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Clara Canahui IxcoPal</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OEP</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--