

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CUEVAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0306-43	FECHA:	31 DE MAYO 2024




Foto 1: Finalización de la estructura del techo en ambos módulos.




Foto 2: Finalización de área de cocina (polleton y salida de humo)



Foto 3: Finalización de instalación de los sanitarios.



Foto 4: Finalización de reparación y remodelación de techo, cocina y piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>clara canahui Ixcopal</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OEA</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--