



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SALAMA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN ANTONIO CHIVAC |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-01-0310-43 | FECHA: | 14 DE MAYO 2024 |



Foto 1: MEJORAMIENTO DE PUERTAS




Foto 2: MEJORAMIENTO DE PISO




Foto 3: MEJORAMIENTO DE PINTURA DE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 4: MEJORAMIENTO DE PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|--|
|   Firma y sello del Presidente de la OPF |   Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--|--|