



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS TEJAS, ALDEA LA CANOA, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0311-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Mejoramiento de techo de aula.



Foto 2: Mejoramiento de techo de cocina.




Foto 3: Mejoramiento de puertas de baños.




Foto 4: Mejoramiento de ventanas de baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Luis Alberto Ramirez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS TEJAS, ALDEA LA CANOA, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0311-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Mejoramiento de sistema electrico del edificio escolar.




Foto 2: Mejoramiento de sistema electrico del edificio escolar.



Foto 3: Mejoramiento de piso de aula No.4



Foto 4: Mejoramiento de piso de bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Juig Alberto Ramirez</i></p>			
<p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>		