

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ZARAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0312-43	FECHA:	28 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE PISO




Foto 2: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS.




Foto 3: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA.




Foto 4: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público