



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SALAMÁ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA TRAPICHE DE AGUA, SALAMÁ, B.V. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-01-0313-43 | FECHA: | 20 de agosto 2024 |



REMODELACIÓN DE COCINA



REMODELACIÓN DE COCINA



TECHADO MÓDULO 4



PINTURA DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

