



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | SALAMÁ                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CHUACUSITO, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-01-0314-43 | FECHA:                         | 16 DE FEBRERO 2024                     |




Foto 1: Daños en los pisos de las aulas



Foto 2: Daños en la pintura exterior e interior



Foto 3: Daños en el área de cocina



Foto 4: Daños y elementos faltantes en el área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | SALAMÁ                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CHUACUSITO, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-01-0314-43 | FECHA:                         | 16 DE FEBRERO 2024                     |



Foto 5: Daños en área de cocina




Foto 6: Daños en la pintura exterior e interior



Foto 7: Daños en pintura de muro interior



Foto 8: Daños en piso, pintura y puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |
|---|---|
|  <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> |  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---|---|