



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHUACUSITO, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0314-43	FECHA:	21 de junio de 2024



Foto 1: Proceso de colocación de piso de granito en las aulas




Foto 2: Pintura de muros exterior e interior




Foto 3: Proceso de remozamiento del área de cocina




Foto 4: Instalación de elementos faltantes en el área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público




**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHUACUSITO, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0314-43	FECHA:	21 DE JUNIO DE 2024




Foto 5: Repello en área de cocina



Foto 6: Pintura de muro interior de las aulas



Foto 7: Corte, reparación y pintura de puertas



Foto 8: Mejoramiento de piso del corredor y pintura de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHUACUSITO, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0314-43	FECHA:	21 DE JUNIO DE 2024



Foto 9: Cambio de la instalación eléctrica



Foto 10: Colocación de 115 m2 de piso de granito más de lo previsto, en Dirección, bodegas y pasillo exterior




Foto 11: Mejoramiento de techo de la escuela, cambio de lámina en área de Dirección, cocina y área de comedor




Foto 12: Construcción de nueva de fosa séptica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ALDEA CHUACUSITO, SALAMÁ, B.V.
 COMISIÓN EDUCATIVOS
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 ESCUELA OFICIAL
 RURAL MIXTA

Firma y sello del Presidente de la OPA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 DIRECCION
 ALDEA CHUACUSITO, SALAMÁ, B. V. GUATEMALA, C.A.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público