

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL AMATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0315-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Imagen en donde se desea realizar el mejoramiento de los baños en área de primaria debido a que están en mal estado



Foto 2: Area donde se desea el mejoramiento del techo en el nivel primario



Foto 3: Area donde se desea el mejoramiento del techo en el nivel primario



Foto 4: Area donde se desea el mejoramiento de piso en el nivel primaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p align="center">Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p align="center">Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---