



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA UNIÓN BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0321-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024




Foto 1: Interior de aulas a remozar del módulo 6.



Foto 2: Vista del módulo 6.



Foto 3: Fotografía del piso del aula módulo 4.



Foto 4: Fotografía del piso de la Cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.  
COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA  
E.O.R.M.  
PRESIDENTE  
ALDEA UNIÓN BARRIOS  
SALAMÁ, B.V.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
DIRECCION  
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
ALDEA UNIÓN BARRIOS  
SALAMÁ, B.V.