



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA UNIÓN BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0321-43	FECHA:	12 DE AGOSTO 2024



Foto 1: Interior de aulas.



Foto 2: Vista del modulo 6. finalización de remozamiento








Foto 3: Finalización de la colocación del piso de granito, del aula módulo 4.



Foto 4: Finalización de la colocación del piso de granito de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--