



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TRAPICHE DE AGUA, SALAMÁ, B.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0330-41	FECHA:	07 DE MAYO 2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PISO




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO



Foto 3: SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE AREA DE COCINA



Foto 4: PINTURA DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Sonia Ramirez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

