

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RODEO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0339-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Mejoramiento de losa de patio.



Foto 2: Mejoramiento de losa de patio.



Foto 3: Reparación de área de cocina.



Foto 4: Mejoramiento de servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p><i>Alexis Moxan J.S.</i> Firma y sello del Presidente de la COP</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---