

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SALAMA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN JUAN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-01-0703-42 | FECHA: | 27 DE FEBRERO 2024 |




Foto 1: Mejoramiento de muro perimetral en area frontal



Foto 2: Mejoramiento de sanitarios (piso, azulejo)



Foto 3: Mejoramiento de techo tipo pórtico



Foto 4: Mejoramiento de techo tipo pórtico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

