



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Juan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0703-42	FECHA:	20 de agosto 2024




Foto 1: Mejoramiento de Muro perimetral




Foto 2: Mejoramiento Muro perimetral



Foto 3: Mejoramiento de baños, piso, techo, azulejo




Foto 4: Mejoramiento techo tipo portico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF A E O R M



Firma y Sello Director Centro Educativo Público V.

