



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM J/M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN IGNACIO, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1192-42	FECHA:	29 de agosto 2024




Foto 1: REPARACIÓN DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS




Foto 2: REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y HABILITAR MITIGATORIOS DE BAÑOS DE NIÑOS



Foto 3: REPARACIÓN DE VENTANAS Y COLOCACIÓN DE BALCONES DEL LADO FRONTAL DEL MODULO DE PREPRIMARIA




Foto 4: REPARACIÓN DE TECHO DE LAS AULAS DEL MODULO DE PREPRIMARIA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ODP



Firma y Sello Director Centro Educativo

