



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA SAN IGNACIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN IGNACIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1192-42	FECHA:	19 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Reparación de servicios sanitarios.



Foto 2: Avance y mejoramiento de servicios sanitarios y migitorios.



Foto 3: Reparación de ventanas



Foto 4: Reparación de techo de las aulas del módulo de preprimaria.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de EODP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

