



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA SAN IGNACIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN IGNACIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1192-42	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Reparación de servicios sanitarios.



Foto 2: Avance y mejoramiento de servicios sanitarios y migitorios.



Foto 3: Reparación de ventanas y colocación de balcones del lado frontal del modulo de preprimaria.



Foto 4: Reparación de techo de las aulas del módulo de preprimaria.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Residente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

