



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6A. AVENIDA 1-89, ZONA 4 BARRIO EL CALVARIO SECTOR MINERVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1259-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Remozamiento de cocina con estufa lorena y gabinetes



Foto 2: Remozamiento de Luz Eléctrica de 2 aulas y cocina.




Foto 3: Remozamiento de servicios Sanitarios




Foto 4: Remozamiento de servicios Sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público