



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1538-42	FECHA:	26 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Mejoramiento y sustición de cubierto de lamina.



Foto 2: Mejoramiento y sustitución de piso.




Foto 3: Reparación de repello y cernido de paredes.





Foto 4: Mejoramiento de área de cocina, (piso, polleton y lavadero)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jeydi Maria Sical Alonzo



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público