



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1538-42	FECHA:	16 DE MAYO DE 2024



Foto 1: Mejoramiento y sustición de cubierto de lamina.



Foto 2: Mejoramiento y sustitución de piso.



Foto 3: Reparación de repello y cernido de paredes.



Foto 4: Pintado de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jerdi Maria Sical



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público