



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ ✓	MUNICIPIO:	SALAMÁ ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN NICOLÁS ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1538-42 ✓	FECHA:	31 DE MAYO DE 2024 ✓



Foto 1: Mejoramiento y sustición de cubierto de lamina.



Foto 2: Mejoramiento y sustitución de piso.



Foto 3: Reparación de repello y cernido de paredes.



Foto 4: Pintado de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jerdi Maria Sical A



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público