



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A E.O.U.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO AGUA CALIENTE, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1707-42	FECHA:	27 de Agosto 2024



Foto1: Reparación de Cocina



Foto 2: Instalación de Sanitarios



Foto 3: Chorros con su pileta



Foto 4: Piso cerámico para el aula de preprimaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público