

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chilascó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1956-42	FECHA:	22/02/2024



Foto 1:  
Mejoramiento de losa de




Foto 2:  
Patio






Foto 3:  
Mejoramiento de piso a



Foto 4:  
Granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>D. A. P. E</p> <p>Firma y sello del Presidente</p>	  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p>
---	--