

1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salama
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOBP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chilasco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1956-42	FECHA:	24 de Mayo de 2024



LOSA DE PATIO



PISO A GRANITO

Foto 3:

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>D.A.P.E</p> <p>Firma y sello del Presidente de E.O.B.P.</p>	 <p>Firma y Sello Director</p>
--	---