


1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salama
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOBP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chilasco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1956-42	FECHA:	03 de Julio de 2024



LOSA DE PATIO



PISO A GRANITO




Foto 3:




Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>D. A. P. E</p>  <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	  <p>Firma y Sello Director Centro Escolar Público</p>
---	---