



Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHILASCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1964-43	FECHA:	27 de SEPTIEMBRE 2024




POR EL DESGASTE DE EL TIEMPO ES NECESARIO REEMPLAZAR LA PINTURA DE INTERIOR Y EXTERIOR DE ESTAS TRES AULAS



EL ESTABLECIMIENTO NO CUENTA CON ESPACIO FISICO PARA DIRECCION, YA SE CUENTA CON LAS BASES Y CIMIENTOS PARA TENER EL ESPACIO NECESARIO



SE CUENTA CON UN ESPACIO PARA BODEGA Y ES NECESARIO LA COLOCACION DE ESTRUCTURA DE TECHO Y LAMINAS



SE CUENTA CON UN ESPACIO PARA UTILIZACION DE DIRECCION QUE NECESITA PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público