



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PAZ 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-2109-42	FECHA:	04 DE ABRIL 2024




Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA EN DOS AULAS DE PREPRIMARIA




Foto 2: REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y ACCESORIOS





MEJORAMIENTO DE PISO EN DOS AULAS DE PREPRIMARIA




Foto 4: MEJORAMIENTO DE PARED INTERIOR DEL AULA DE PARVULOS 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

