



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PAZ 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-2109-42	FECHA:	28 de octubre de 2024



Foto1: Finalización de cubierta de lámina en las aulas de Preprimaria.



Foto 2: Trabajo finalizado de reparación de servicios sanitarios y reparación de drenajes.



Foto 3: Finalización de instalación de piso de granito en las aulas de Preprimaria.



Foto 4: Reparación de pared del aula de preprimaria.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

