

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN PEDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0002-42	FECHA:	06 DE AGOSTO



Foto 1: Vista general del centro educativo donde se esta realizando el mejoramiento de cerramiento perimetral.



Foto 2: Vista general del patio lado norte del centro educativo donde se esta realizando el mejoramiento de losa de patio.





Foto 3: Vista general del patio lado sur del centro educativo donde se esta realizando el mejoramiento de losa de patio.



Foto 4: Vista general del lado este del centro educativo donde se instalará la puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---