

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PACANI, ALDEA DOLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	INDIQUE ACA SU CÓDIGO DE ESTABLECIMIENTO	FECHA:	8/05/2024



**Foto 1: Area donde se contempla hacer el mejoramiento de cerramiento de muro perimetral.**



**Foto 2: Area donde se contempla hacer el mejoramiento de cerramiento de muro perimetral.**





**Foto 3: Area donde se contempla hacer el mejoramiento de cerramiento de muro perimetral.**



**Foto 4: Area donde se contempla hacer el mejoramiento de cerramiento de muro perimetral.**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Residente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---