



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PACANI, ALDEA DOLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0004-42	FECHA:	8/05/2024




Foto 1: Area donde se contempla hacer el mejoramiento de cerramiento de muro perimetral




Foto 2: Area donde se contempla hacer el mejoramiento de cerramiento de muro perimetral.




Foto 3: Area donde se contempla hacer el mejoramiento de cerramiento de muro perimetral.



Foto 4: Area donde se contempla hacer el mejoramiento de cerramiento de muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heidy floridama Jalal
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

