



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0011-43	FECHA:	25/04/2024



Foto 1: Piso cerámico mejorado e instalado. Aula 1 y 2.



Foto 2: Pisos instalados Aula 3



Foto 3: Balcones para los ventanales frontal aula 1, 2 y 3. Instalados



Foto 4: Balcones lado lateral aulas 1, 2 y 3. Instalados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*M. Virginia López*

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

