



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	San Miguel Chicaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Pedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0013-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024




**Foto 1: Vista general del centro educativo.
Se prioriza mejoramiento de cerramiento perimetral.**



**Foto 2: Vista general del centro educativo.
Se prioriza mejoramiento de cerramiento perimetral.**



**Foto 3: Vista general del modulo 1 y 2 de aulas.
Mejoramiento de cuneta de concreto para desviar agua pluvial.**



**Foto 4: Vista general de servicios sanitarios.
Mejoramiento y reparación de servicios sanitarios y sus accesorios.**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público