



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	San Miguel Chicaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Pedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0013-43	FECHA:	10 DE JUNIO 2024



Foto 1: Vista lado Este, finalización de mejoramiento de cerramiento perimetral del centro educativo.



Foto 2: Vista lado Norte, finalización de mejoramiento de cerramiento perimetral del centro educativo.








Foto 3: Vista finalización del muro de canal y mejoramiento del canal de aguas pluviales con block y su respectiva parrilla de metal frente dos aulas del centro educativo.



Foto 4: Vista finalización de mejoramiento y reparación de servicios sanitarios y sus accesorios del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público