



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	San Miguel Chicaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Guzmán, Aldea las Minas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0015-43	FECHA:	08 de abril de 2024




**Foto 1: Mejoramiento de piso de aula polifuncional**




**Foto 2: Mejoramiento de patio con Estructura portante a metalica (tipo portico) mas lamina troquelada calibre 26 para reuniones y actividades**




**Foto 3: Mejoramiento de los servicios sanitarios.**



**Foto 4: Mejoramiento de piso a la cocina**



**Foto 5: Mejoramiento de piso de dirección**



**Foto 6 :**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

