



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	San Miguel ChicaJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Guzmán, Aldea las Minas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0015-43	FECHA:	12 de junio de 2024




Foto 1: Mejoramiento de piso de aula polifuncional




Foto 2: Mejoramiento de patio con Estructura portante a metalica (tipo portico) mas lamina troquelada calibre 26 para reuniones y actividades




Foto 3: Mejoramiento de los servicios sanitarios.



Foto 4: Mejoramiento de piso a la cocina




Foto 5: Mejoramiento de piso de dirección





Foto 6 :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

