



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHOPÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0016-43	FECHA:	19/07/2024




Foto 1: ÁREA FRONTAL DONDE SE ESTÁ REALIZANDO EL MEJORAMIENTO DE TECHO, MANTENIMIENTO DE COSTANERAS Y MEJORAMIENTO DE CANALETAS CON SU RESPECTIVA CAIDA DE AGUA.




Foto 2: ÁREA DE LA PARTE DE ATRÁS DONDE SE ESTÁ REALIZANDO EL MEJORAMIENTO DE TECHO, MANTENIMIENTO DE COSTANERAS Y MEJORAMIENTO DE CANALETAS CON SU RESPECTIVA CAIDA DE AGUA.



Foto 3: ÁREA DONDE SE ESTÁ REALIZANDO EL MEJORAMIENTO DE PISO E INSTALACIÓN DE TIPO GRANITO.



Foto 4: ÁREA DONDE SE ESTÁ MEJORANDO E INSTALANDO BALCONES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director de Educación Pública

