



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHOPÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0016-43	FECHA:	19/07/2024




Foto 1: ÁREA FRONTAL DONDE SE REALIZÓ EL MEJORAMIENTO DE TECHO, MANTENIMIENTO DE COSTANERAS Y MEJORAMIENTO DE CANALETAS CON SU RESPECTIVA CAIDA DE AGUA FINALIZADO.




Foto 2: ÁREA DE LA PARTE DE ATRÁS DONDE SE REALIZÓ EL MEJORAMIENTO DE TECHO, MANTENIMIENTO DE COSTANERAS Y MEJORAMIENTO DE CANALETAS CON SU RESPECTIVA CAIDA DE AGUA FINALIZADO.




Foto 3: ÁREA DONDE SE REALIZÓ EL MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE PISO TIPO GRANITO FINALIZADO.



Foto 4: ÁREA DONDE SE MEJORÓ E INSTALÓ BALCONES. ASIMISMO SE COLOCÓ CUBIERTA DE LÁMINAS EN LOS SANITARIOS Y SE PINTÓ TODO EL MÓDULO DEL CENTRO EDUCATIVO FINALIZADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

