



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RINCONADA DE CHUPEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0017-43	FECHA:	27 DE FEBRERO 2024



Foto 1: MEJORAMIENTO DE TECHO A LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE



Foto 2: MEJORAMIENTO E INSTALACION DE BALCONES




Foto 3: MEJORAMIENTO DE PISO E INSTALACION TIPO CERAMICO O GRANITO




Foto 4: MEJORAMIENTO E INSTALACION DE PUERTAS Y REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la O




 Firma y Sello Director Centro Educativo Púb

