



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SAN MIGUEL CHICAJ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO RINCONADA DE CHUPEL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-02-0017-43 | FECHA: | 31 DE MAYO 2024 |



Foto 1: MEJORAMIENTO DE TECHO A LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE




Foto 2: MEJORAMIENTO E INSTALACION DE BALCONES





Foto 3: MEJORAMIENTO DE PISO E INSTALACION TIPO CERAMICO O GRANITO




Foto 4: MEJORAMIENTO E INSTALACION DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo

