

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS ENCUENTROS, ALDEA SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15 - 02 - 0021 - 45	FECHA:	26 de agosto 2024



Foto1: AREA DONDE SE CONTEMPLA HACER EL MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL.



Foto 2: OTRO ANGULO DEL AREA DONDE SE CONTEMPLA HACER EL MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL.



Foto 3: AREA DONDE SE CONTEMPLA HACER EL PORTON DE INGRESO DE LOS ESTUDIANTES.



Foto 4: OTRO ANGULO DEL AREA DONDE SE CONTEMPLA HACER EL PORTON DE INGRESO DE LOS ESTUDIANTES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo P

