



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS VEGAS, SAN RAFAEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0026-42	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024




Foto 1: Mejoramiento cubierta de lámina.




Foto 2: Mejoramiento de piso.




Foto 3: Mejoramiento de pintura de todos los espacios físicos del establecimiento.



Foto 4: Mejoramiento de servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público