



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS VEGAS, SAN RAFAEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0026-42	FECHA:	02 DE AGOSTO 2024




Foto 1: Área de la parte de atrás donde se está realizando el mejoramiento de tubos galvanizados para la cubierta de lámina.



Foto 2: Área donde se está realizando el mejoramiento de piso e instalación de tipo cerámico.



Foto 3: Área donde se está realizando el mejoramiento e instalación de cubierta de lámina en los servicios sanitarios.



Foto 4: Área donde se está realizando el mejoramiento e instalación de puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público